

## Adaptateurs magnétiques

Adaptés aux contrôles des tensions sur bornier à vis.

Plot magnétique  
Ø 6 mm.

Poignée de mise  
en place rapide.

CEI 61010-2-031   
EN 61010-2-031  
CE



Fiche femelle  
Ø 4 mm  
adaptable sur les  
pointes de touche  
et cordons mâles  
Ø 4 mm IP2X.

Référence	Description						
DX-03002	Jeu de 3 adaptateurs magnétiques, ROUGE, BLEU et BLANC	Tension 1 000 V	Intensité max. 4 A	Classe II	Cat II 1000V	50 x 55	55

## Cordon adaptateur BT

Connexion des appareils de mesure sur les tableaux BT.

CEI 61010-2-031   
CE

Référence	Composition
M-952513	1 fiche mâle ROUGE, fourreau fixe + 1 fiche mâle BLEUE, fourreau fixe + 1 fiche mâle VERTE, fourreau fixe + 1 fiche mâle 2P + T, surmoulée

\* Pour CATOHM et CATEX.



Fiche mâle 2P+T.

Fiche mâle 4 mm IP2X ROUGE  
sur cordon NOIR de 0,85 m.

Fiche mâle 4 mm IP2X BLEUE  
sur cordon NOIR de 0,85 m.

Fiche mâle 4 mm IP2X VERTE  
sur cordon VERT/JAUNE de 0,85 m.

## Grip-Tests

CEI 61010-1   
EN 61010-031  
CE

Référence	Description							
DX-03001	Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles, ROUGE, BLEU et VERT	Tension 1 000 V	Intensité max. 6 A	Classe II	Cat II 1000V	Utilisation : -20 °C à +80 °C	159 x 41	45

Adaptable sur cordons  
de sécurité Ø 4 mm CEI.

